

Plus 3000

Pasta pro čištění nerez povrchů, včetně mědi, mosazi. Odstraní rez.
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Hadřík
Plena
Štětec

Houba

Hadřík

Použití

Pasta Pelox plus 3000 je vhodná na čištění povrchů nerezových, měděných, mosazných, keramických, plastových. Odstraňuje náběhové barvy na protistraně sváru. Je vhodná k čištění povrchů od náletové koroze, např. na nerezových prvcích v aquaparcích – zábradlích s broušeným nebo kartáčovaným povrchem. Pasta Pelox plus 3000 nemění původní povrch (broušený, leštěný) nerezového nebo jiného původního materiálu.

Aplikace

Nejprve se dobře seznámte s popisem na etiketě obalu. Před otevřením obalu pastu v obalu třepáním promíchejte. Pasta plus 3000 se nanáší na ošetřované místo navlhčeným hadříkem, štětcem popřípadě houbičkou nebo též Scotch-Brite plenou. Pastu necháme působit min. 30 minut. Kontaminované místo kmitavým pohybem ruky s hadříkem postupně zbavíme kontaminace. Doba aplikace je závislá na dosažení čistého, kontaminace zbaveného povrchu. Pastu odstraníme hadříkem, mokrou houbou. Nakonec očištěné místo vytřeme hadříkem do sucha. Pro následnou ochranu povrchu aplikujeme po pastě Pelox plus 3000 pastu Pelox TE 720, jenž vytvoří na povrchu ochranný hladký film, jenž chrání před stopami lidských prstů a smáčivosti vody.

Likvidace

- Po aplikaci pasty Pelox plus 3000 nezůstávají oplachové vody, pouze upotřebené hadříky, jenž je možné následně průmyslově vyprat.
- Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat kontaminované obaly

Balení

Pasta plus 3000 se obvykle dodává v kilovém balení.
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Vydatnost

Z jednoho kilogramu pasty Pelox plus 3000 lze ošetřit 5 až 10 m² znečištěné plochy.



Bezpečnostní pokyny

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:

- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...



GHS05